

作業報告書

依頼先	若松歯科医院		様	ご承認	若松
住所	福岡県遠賀郡芦屋町中1-22				
TEL	093-222-3333	署名		依頼	様
機種型式	IC Washer	号機	1249	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100153
取扱業者名	様		ご担当者	様	

作業日 20 18 年 3 月 28 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 生産検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 フター
						90 その他

メモ

①管理 No.	800020
②作業日	20 18 03 28
③Jコード	01932223333
④機種コード	11 - 74
⑤製造 No.	100153
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	32-208-1
⑨実施SC	66
⑩技術者	37
⑪同行応援	
⑫原因・処理	- - - 2

特記事項

請求先: IHIアグニテック

(24時間制で記入)

受付時間 3 月 26 日 17 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・点検・ (見積書No.)	
2	技術料 3 H × 1 名 × 8,000 円	24,000
3	派遣料 1 名 × 7,200 円	7,200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3,000
6	高速料金 (熊本 ↔ 熊本)	1,160

サインスタンプ

北九州 TEL 093-284-5500

実施者 久岡

部署長	検査	入力	納品書
曾我 303.2 部	長 303.2 部	小 303.2 部	久保 303.2 部

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 35,360
⑮	
⑯	税別合計金額 35,360
⑰	消費税 2,828
ご請求金額 ¥ 38,188	
納品書 No. 11222	

ご依頼内容・現象

エラー2 (槽内満水) の警報が発生する

原因

排水ポンプにスラム等のゴミが侵入し、排水能力を低下させていた為。(排水口)

処置

・排水・給水量チェック → OK。・槽内スラム (ゴミ取り上部・排水口) 掃除 → 良好

・排水ポンプ取外し、分解チェック → ゴミ侵入、煮詰まり、再セット。→ 排水テスト OK!

・90℃ × 5分 乾・仕上剤ありにて実運転 (約50分全排水)

最終確認チェック

☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作

☒ 絶縁 ☒ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言

定期的にスプレーアームの清掃をお願い致します。

図の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

エム・エス・エス株式会社 387-0073 長野県千曲市小島3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者 → 経理 → 請求