

C 作業報告書

依頼者	若松 歯科 医院		様	ご承認印
住所	福岡県遠賀郡芦屋町中津12-22			(歯若松科)
TEL	093-222-3333		署名	
機種名	ワッシャー-ティンスタ	メーカー	E19 (IH77) / 天ノ	
型式	IC Washer	(号機)	製造番号	100153
完了	✓	継続	有料	無料
			取付回数	1765 回

ご依頼内容・現象

水漏れ？ 漏電？ の表示が出て
使用できない (ご依頼者 機)

原因

機械室(下面)には水が溜まっておは
せんでしたのて、水漏れ(継手)が電気
部品に掛かた可能性があります。

処置

- 漏水検知センサー設置の可能性
あります。
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・機械前面に移動、外装分解、継手チェック
センタージョイントより微量の水漏れあり→継手
一式(全継手)交換。・漏水センサー交換。
・装置を正規な位置へ戻し、アジャスタ調整後
90℃×5分、乾仕ありにて試運転チェック。

お客様への伝言

作業日 20 18 年 11 月 26 日

保守 形態	1 保守 契約	2 点検 点検	3 点検 点検	4 点検 点検	5 点検 点検	9 点検 点検	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 契約	2 点検 点検	3 点検 点検	4 点検 点検	5 点検 点検	9 点検 点検	(摘要✓)
作 業 区 分	10 点検 点検	11 点検 点検	12 点検 点検	13 点検 点検	14 点検 点検	15 点検 点検	(摘要✓)
	16 点検 点検	17 点検 点検	18 点検 点検	19 点検 点検	20 点検 点検	21 点検 点検	(摘要✓)

受 付	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了 時刻	月	日	時	分

コ ー ド 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

ジョイント一式	1式		
・乾渉回路×2			
・センサー×1			
・センサーL×1			
・コンデンサ×1			
・上部エボ×1			
漏水検知センサー	1		

1	基本・据付・点検・注検	(見積書No.)	
2	技術料	H×1 名×8,000 円	48,000
3	派遣料	62km×1 名×100 円×2回	12,400
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		6,000
6	高速料金		2,040

北九州SC 実施者 久岡
TEL 093-284-5500

取扱業者(請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 0268-273-0720 FAX 0268-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター
〒386-0002 長野県上田市佐古200-0
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 0268-273-4113 FAX 0268-273-4116

管理№ 811008

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

④ A

部品代

④ B

技術料等

⑤

⑥

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納 品 書 №

C 実施者→営業