

C 作業報告書

お名前	しのぎ歯科医院 様		ご承認印	
住所	福岡市東区香椎駅前 2-11-26		15	
TEL	092-681-3610	室名		様
機種型式	ICC	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		ご担当者		

ご依頼内容・現象
完了後大気圧設定の画面が出て
扉が開かない(値出器 NO54)
原因 症状確認
完了時に陰圧に引いてしまったと思われる
値出器 NO24へ入替実施
処置
大気圧ゼロリセット~症状再現
減菌物を入れ運転中~完了時同症状
スタート後陰圧状態にて予報停止可
後圧也可転気量発生
内筒用安全弁もれのみ交換
・エア弁交換

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
・スタート後チャーンビ7- ロ過せす	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位
別紙添付	☐ あり ☐ なし

作業日 20 1 9 年 2 月 16 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 不在	3 CM	医療機器		特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	支給品 安全弁(内筒用)	1		
	支給品 エア用安全弁	1		

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	5 H×1 名×8000 円 (104000×2)	60800
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	送料及び駐車場代	9000
6		(2824000)×2 円 (1054000) + 3560 (高料9)	19740

サマシタニ	福岡	実施者	上野
TEL	-		
部署長	検印	入力	納品書

メモ

管理No. 804574

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北沢SC 佐々木SC 下巻SC 神谷SC 大沢SC 福岡SC 福岡SC
伏田SC 松本SC 下巻SC 神谷SC 大沢SC 福岡SC 福岡SC
仙石SC 金沢SC 上巻SC 名古SC 岡田SC 長崎SC 長崎SC
神田SC 北岡東SC 京都SC 岐阜SC 岐阜SC 北九州SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料	金	内	訳
⑬ A			
部品代			
⑭ B			
技術料等	89540		
⑮			
⑯			
税別合計金額	89540		
消費税	7163		

ご請求金額	96703
納品書No.	