

D) 作業報告書

依頼者 ごまき歯科医院	様	ご承認印 小牧
住所 長崎県五島市中央町4-1		
TEL 0959-72-4834	署名	
機種名 ソニージェットインス79-	メーカー モリタ(IHIアクリテック)	
型式 IC Washer	(号機) 100141	
美 ☒	継続 ☐	有料 ☐ 無料 ☐ 返金 ☐

ご依頼内容・現象
 ① 洗剤(仕上剤)のフロート端子ジャック破損
 ② エア7循環圧低下 発生して使用できない
 (ご依頼者様)

原因
 ① 通路側の為、干渉した可能性あり
 ② 循環ポンプ作動不良の為(パイプ破損)

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし
 ① 洗剤フロート端子ジャック交換、カバー取付け。
 ② 洗剤 確認チェック → OK。(仕上剤、洗剤 両方)
 ③ 洗浄ポンプ(循環ポンプ)交換、再セット、組付け後、マニュアル運転昇温にて動作・漏れチェック。
 ④ 循環回路継手交換。漏れチェック。
 ⑤ ② 90℃×5分、乾燥あり、仕上剤ありにて実運転チェック。

お客様への伝言
 仕上剤の交換時、タンク上部のホースを手前側に付けて下さい。(奥側に向けてと折れ)

作業日 20 19 年 05 月 30 日

保守形態 1 保守契約 2 点検整備 3 点検整備 4 点検整備 5 点検 9 計測	サービス形態 1 1年保証 2 2年保証 3 CM 4 医療機器 5 3 6 区分 7 寄 8 非寄	作業区分 00 部品交換 10 納入設置 11 現地調査 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コピー 60 機台移動 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品箱入 75 下元 77 FC 80 アフター 90 その他
--	--	--

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	洗剤フロート端子(仕上剤)	1		
	(仕上剤)			
	循環ポンプ(×タリ)	1		
	センタジョイント(L)	1		
	" (T)	1		
	洗剤コネクタ部カバー	1式		1,000

1	基本・据付・点検・点検・点検	(見積書No. H190530)	164,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

責任技術者 久岡 31.5.31 岡	検印 久岡	入力 小林	納品書 久岡
-----------------------	----------	----------	-----------

取扱業者 (請求先)
 IHIアクリテック
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)
 特記事項

① 管理 No. 813486
 ② 作業日 20 19 年 05 月 30 日
 ③ Uコード 0959724834
 ④ 機種コード 11-74
 ⑤ 製造 No. 100141
 ⑥ 保守・サービス形態 9-2-50
 ⑦ 故障コード
 ⑧ 実施 SC 68
 ⑨ 技術者 317
 ⑩ 可行・応援
 ⑪ 原因・処理

料金内訳	
⑬ A	部品代 1,000
⑭ B	技術料等 164,000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 165,000
⑱	
⑲	消費税 13,200

ご請求金額 ¥ 178,200
 納品書 No. 1822