

作業報告書

依頼者 諸熊 歯科医院	様	ご承認印
住所 長野市浜町3-20-2F		
TEL 095-816-2281	業名	
機種名 シャープインスタ-	モデル E19 / IHIAグリテック	
型式 WD-150	(号機)	製造 14070722
完了	継続	有料
		無料
		運送回数

作業日 20 19 年 04 月 06 日

保守 守 1 保守契約 2 性能点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守契約 2 保守 3 CM 4 医療機器 5 区分 6 非常

作業区分 60 製品販売 10 納入設置 11 現場調査 20 定期点検 30 性能点検 40 点検 50 搬去 60 搬去

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 フター 90 その他

取扱業者 (請求先)

IHIAグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 818506

②作業日 20 19 04 06

③Uコード 0958762281

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 14070722

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

ご依頼内容・現象

ドア左下より水漏れしている

(ご依頼者 様)

原因

各部チェックしましたが、水漏れ再現しませんでした。様見お願いです。

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部清掃 ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・ドアパッキンチェック, アジャスタチェック,
- ・マニュアルにて水量(槽内給水量)チェック
- 温度上昇、循環にてチェック。93℃お上昇。
- ・試運転にてチェック。

お客様への伝言

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No. H190403)	30,000
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	名 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サインセンター

北江HSC

実施者 久岡

TEL

責任技術者

検印

入力

納品書

久岡

31.4.30

小林

久岡

料金内訳

⑬A 部品代

⑬B 技術料等 30,000

⑬

⑬B 税別合計金額 30,000

消費税 2,400

ご請求金額 ¥ 32,400

納品書 No. 941