

作業報告書

依頼者 今藤歯科医院 様	ご承認印
住所 熊本県人吉市北泉田町234	
TEL 0966-23-2330 室名	
機種名 ウォッシャー・ディスペンサー	メーカー モリタ(HIアグリティック)
型式 IC Washer (号機)	製番 100001
実況 ☒ 正常	修理 ☒ 有 料
	修理 ☒ 無 料
	修理 ☒ 340

ご依頼内容・現象
 ドアワイパー 他 改善部品取付け
 作業 (改良品へバジリアック)

原 因

処 置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・改善部品等 交換作業
 ・90℃ 5分 乾燥・仕上剤ありに2
 果運転チェック。

お客様への伝言

作業日 20 19 年 07 月 16 日

保守 1 保守契約 2 性能点検 3 点検整備 4 点検 5 点検 9 点検	サービス 1 保守期間 2 保守 3 CM 医療機器 区分 特 非 特 非
作 業 分 03 製品販売 10 組立 11 現地調査 20 点検整備 30 性能点検 40 点検 50 ゴール 60 撤去 70 PR 72 取扱説明書 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他	

受 付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コ ー ド	交換部品・機材名称	数 量	単 価	金 額
	ドアワイパー・スプリング式	1式		
	紐一式 (セパレート式)			
	ドアパッキン一式	1		
	洗剤ポンプ一式	2		
	エアフィルター (HEPA)	1式		
	ドア部シリコンシート (銀色)	1式		
	ゴムブッシュ	1		
	DC電源カバー	1		

1	基本・据付・点検・性能・	〈見積書No. H19057〉	90,000
2	技術料	H × 名 × 円	
3	運送料	名 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター
 北九州SC
 TEL 090-4791-5218
 実施者 久岡

責任技術者 検印 入力 納品書
 久 若 小 久
 岡 林 林 岡

取扱業者 (請求先)

(株)HIアグリティック
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

特記事項

①管理No. 816244
 ②作業日 20 19 07 16
 ③Uコード 0966232330
 ④⑤機種コード 11 - 74
 ⑥製造No. 100001
 ⑦保守・サービス形態 9-2-90
 ⑧故障コード
 ⑨実施SC 66
 ⑩技術者 37
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A
 部品代
 ⑭B
 技術料等
 ⑮

⑯
 税別合計金額 90,000

消費税 7,200

ご請求金額 ¥ 97,200

納品書No. 3824