

U 作業報告書

依頼者	はた 歯科・小児歯科クリニック 様		ご承認印
住所	熊本市西区上熊本2-18-1		
TEL	096-342-4699	実名	
機種名	① クラスB オートレーブ ② ショッパードイスインテグラー	メーカー	モリタ (IHIAグリップ)
型式	① Ic Clave (号機) ② Ic Washer	製番	① 100222 ② 100195
定	継続	有料	無料
受	継続	有料	無料
受	継続	有料	無料

作業日 20 19 年 08 月 12 日

保守 形態 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 6 点検 (摘要) 7 点検 8 点検 9 点検 10 点検 11 点検 12 点検 13 点検 14 点検 15 点検 16 点検 17 点検 18 点検 19 点検 20 点検 21 点検 22 点検 23 点検 24 点検 25 点検 26 点検 27 点検 28 点検 29 点検 30 点検 31 点検 32 点検 33 点検 34 点検 35 点検 36 点検 37 点検 38 点検 39 点検 40 点検 41 点検 42 点検 43 点検 44 点検 45 点検 46 点検 47 点検 48 点検 49 点検 50 点検 51 点検 52 点検 53 点検 54 点検 55 点検 56 点検 57 点検 58 点検 59 点検 60 点検 61 点検 62 点検 63 点検 64 点検 65 点検 66 点検 67 点検 68 点検 69 点検 70 点検 71 点検 72 点検 73 点検 74 点検 75 点検 76 点検 77 点検 78 点検 79 点検 80 点検 81 点検 82 点検 83 点検 84 点検 85 点検 86 点検 87 点検 88 点検 89 点検 90 点検 91 点検 92 点検 93 点検 94 点検 95 点検 96 点検 97 点検 98 点検 99 点検 100 点検

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 点検整備 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 点検 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 フォーター 90 点検

取扱業者 (請求先)

IHIAグリップ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 816899

②作業日 20 19 08 16

③Uコード 0963424699

④⑤機種コード 11 - 73

⑥製造 No. 100222

⑦保守・サービス形態 9-2-1

⑧故障コード

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

ご依頼内容・現象

①エラ-12 ドアセンサ異常 (発生に伴うメ-カ-エラ-14 真空時間オーバー異常) 引上げ修理及び入替作業

②エラ-7 循環水圧低下発生 (ご依頼者 機) 改善部品交換作業

原因

① 詳細は別紙 メ-カ-による点検・修理報告書を参照

② 循環ポンプ作動不良の為 改善部品交換および点検作業

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃

☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

① 貸出器との入替作業, 試運転実施

② 循環ポンプ交換, 改善部品一式交換, 点検作業・定期消耗品交換作業

試運転にて動作・漏れチェック

お客様への伝言

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ (メタル)	1		
	ドア作-スプリング (鉄)	1式		
IC	ドアアシスト (鉄)	1式		
Washer	ドアヒン-式	1式		
	EP-249-式 (HEPA)	1式		
	洗剤ポンプ-7"	2ヶ		
	上段ラゴムパッキン	1ヶ		
	継手式 (取付用)	1式		
	DC電源カバ-	1枚		

1	基本・据付・点検・点検・ (見殺書No. H190816)	200,000
2	技術料 H× 名× 円	
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サービスセンター 北九州 SC 実施者 久岡

TEL

責任技術者 検印 入力 納品書

久岡 長川 久保 小林

料 金 内 訳

⑬ A 部品代

⑭ B 技術料等 200,000

⑮

⑯ 税別合計金額 200,000

消費税 16,000

ご請求金額 ¥ 216,000

納品書 No. 4618