

点検・修理報告書

管理 No. 20659
発行日: 2021年1月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年1月18日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ながみね歯科医院 様	TEL:	
所在地	沖縄県浦添市西原5-11-3	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2018 年 5 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100329	運転回数: 1035回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・配電盤の漏電ブレーカーが落ちた。		
原因		
・蒸気弁から漏電がありました。		
蒸気弁のバルブを開閉するためのソレノイド（コイル）からの漏電が確認できました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換いたしました。		
特記事項		
・前回お預かりした時には、蒸気ヒーターからの漏電を確認し、蒸気ヒーターを新品交換させていただきました。		
蒸気ヒーター故障時に通常よりも高い温度の蒸気にさらされたため、蒸気弁に負荷がかかり、劣化が進んだと思われます。		
ご懸念のオートオフ機能チェックも問題ないことを確認しております。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 2月 18日

ご署名

長谷 恭正 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/01/18 菊池	サービスG '21/01/18 富田	品証 '21/02/15 三宅