

D 作業報告書

商標	アキデンタルオフィス 様		ご承認印
住所	長崎県佐世保市島瀬町9-17-2F 須田		
TEL	0956-22-7980	署名	様
機種	IC Washer		号機 巡回回数 回
✓	継統	有料	無料
製造	100012		回
取扱業者名	様		ご担当者 様

ご依頼内容・現象

漏洩検出 (機器内漏水が)

原因

洗浄回路 上段スプレーアーム部 ホースジョイント (蛇手) に亀裂が発生し、洗浄ポンプが作動すると、水が漏れ出し、機器内を水浸しにしていた。

処置・機器を前面に引き出し、外装取り外し。

・洗浄ポンプ作動時、上部ジョイント部より大量の水漏れ発生を確認。→ 亀裂発生箇所、部品取り寄せ、明日交換 (7/9予定) ・漏水拭き上げ、絶縁タック。
・上部洗浄回路封鎖にて、他に漏水がないか確認。
・次日 (7/9) 部品引取り、ジョイント蛇手交換。粗付け。
・正常な位置に戻し、試運転にて総合チェック → OK。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異常・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 磨耗・Er ☐ 漏れあり ☐ 異常あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 7 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性能維持	3 点検	4 点検	5 点検	9 対外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	3	区分	特 非
作 業 分	00 部品取寄せ	10 部品取寄せ	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品取寄せ	75 下見	77 FC	80 プター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 7 月 26 日 17 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

請概: IHI ハワ

①管理 No. 789199

②作業日 20 17 07 29

③Uコード 0856227980

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100012

⑦保守・サービス形態 9-2-50
作業区分

⑧故障コード - - -

⑨実施 SC 66

⑩技術者 317

⑪同行・応援 - - -

⑫原因・処理 - - - 2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ホースジョイント (マル)	1		

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

値引き

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書 No.

1	基本・据付・点検・性検 (見積書 No.)	37,500
2	技術料 5 H × 7 名 × 9,500 円	29,400
3	派遣料 1 台 350km × 1 名 × 100 円	35,000
4	宿泊費 2 泊 × 1 名 × 12,000 円	24,000
5	諸経費	3,000
6	取寄料、高圧料金 (小倉 ↔ 佐世保往復)	1,780 800 1,000

サ	北九州 SC	実
イ	TEI 093-284-5500	施
ン		者
ク		

部署長	入力	捺印	納品書
當我部	久保	久保	久保