

C 作業報告書

店名	たなか歯科医院		様	ご承認印
住所	長崎県諫早市小野町8-1			
TEL	0957-24-6480	著		
機種名	クラスBオートクルーフ	メーカー	モリタ/IIHアグネス	
型式	IC Clave	(号機)	製番	
完了	準備	有料	無料	返金

ご依頼内容・現象

貸出器がエラー11を頻発して、使用に支障をきたす。(ご依頼者様)

原因

X-カーに引上げ修理依頼

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分屏・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・貸出器入替
- ・0圧設定, リークテスト, 圧テスト

お客様への伝言

作業日 20 19 年 7 月 17 日

保守 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 9 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守期間 2 保守内容 3 CM 医療機器 区分 検査 非検査

作業区分 00 部品点検 10 納入点検 11 現地点検 20 定期点検 30 性能点検 40 点検 50 点検 60 点検 70 PR 72 取説説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	精製水-大	1		1,000

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター 北九州 実施者 久岡

責任技術者 検印 入力 新品番

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 813313

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-270-4074

北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC
 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC
 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC 北機SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター 〒385-0002 長野県上田市宮前280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CVRE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4115

料 金 内 訳

⑩ A

部品代 1,000

⑪ B

技術料等 89,000

⑫

⑬

税別合計金額 90,000

B

消費税 7,200

ご請求金額 ¥

97,200

納品書No.