

製造廠	岸本齒科医院				樣	二承認
住所	大分市南津留3-20				岸本	
TEL	097-552-7535	室名		二依頼		樣
機種 型式	BC-17		号誌	運転 回数	673	回
完了	縫続	有料	無料	製番	14070119	
取扱業者名				樣	ご担当者	

エラ-30 (全体装置異常) 発生に伴う修理
及び貸出器との入替作業

水ポンプ入口にゴミが詰まり、蒸気発生器に
供給水が行かず、圧力も規定以上にもた
ず、その結果として蒸気ポンプが暴走を来すこ
ろが考えられる。

- ・貸替器と修理器入替作業。
- ・リークテスト, B/Aテスト, デジタルカードに2運転記録
- ・取扱説明 減事負担達。

水注入の際は減菌後に

お願いです。故障に繋がらぬ

☐別紙添付 ☒あり ☐なし 可能性あり

四

伝	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
信	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
態	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
サ	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
ス	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
形	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
態	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
作	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
区	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
業	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
分	1 保守 保守	2 交換 交換	3 性能 性能	4 故障 故障	5 点検 点検	6 検査 検査	7 摘要	
	70 PR	71 取扱 取扱	72 改造	73 部品 部品	74 下見	75 点検	76 ア ター	77 その他

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	單 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・器付・点検・性換・ (見積書No.)	
2	鉄釘料 1.5 H× 1 名× 7500 円	11,250
3	派遣料 各機240名× 1 名× 100 円	24,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	高圧料金 (1000kV ↔ 660kV)	7,340

サイバスセンター

北九州
TEL 080-4791

寒施者

久遠

曾我部

入カ
小林

印
長川原

納品	

①管理 No. 781967

②作業日 20 160531

③工号 0975527535

④機種コード 11 - 09

⑤製造 No. 14070119

⑥保守・サービス形態 9 - 2 - 50
作業区分

⑦故障コード 32 - - -

⑧実施SC 66

⑨技術者 317

⑩同行応援 - - -

⑪原因・処理 - - - 2

訓 示 金 典

13.4

部 品 代

EB

五等科等

B



附合金額

消費稅

請求金額 5

納品書No.