

簡易点検表

点検表

M エムシーサービス株式会社 管理No. 774966

顧客先	おく小児矯正歯科	メーカー名・型式	IHIシバウラ BC-17	製造番号	14080159	点検実施日	2016 年 4 月 26 日	印承認印	本田
住所	鹿児島市田上5-4-27	納入場所		点検実施者	勝目 久岡				

圧力計

☒	0点指示誤差 0 ± 0.01
(内筒・外筒・元蒸気・給水・元ガス)	

扉

☒	扉開閉状態、ベアリング磨耗状態
☒	リミットスイッチの調整・作動確認
☒	ツメ部カミ合わせ確認
☒	ビス・ナット・ホーローセット増補
☒	昇降モーター電流値(自動扉)
	操作側 A
	非操作側 A
☒	放射棒調整、集結板状態
	扉締付回数(放射棒)
	操作側
	非操作側

配管系

☐	給蒸圧力	Mpa
--------------------------	------	--------------------------

☒	トラップ作動
☒	ストレーナ詰まり・損傷
☒	逆止弁漏れ・損傷
☒	バルブ類漏れ・損傷
☒	蒸気減圧弁設定値 Mpa・Kpa
☒	配管・継手の漏れ
☒	安全弁の漏れ(外筒・ <u>内筒</u>)

ポンプ系

☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真空ブレーカーバルブのセット
☒	サーマルセット値 A
☒	電流値 A
☒	真空到達度 -0.09 Mpa・Kpa

扉パッキン・フィルター

☒	扉パッキン損傷・劣化・汚濁
☒	スチームフィルター詰まり・汚れ
☒	エアフィルター詰まり・汚れ

電気系

☒	端子の緩み確認
☒	電源・スタートスイッチ作動確認
☒	モニター・ディスプレイ表示確認
☒	各圧力スイッチ作動・設定値確認

エア関係

☒	エア制御弁の漏れ・作動状態
☒	エア配管・継手の漏れ
☒	コンプレッサー作動・ドレン抜き実施
☒	エア減圧弁設定値 Mpa

記録計・プリンター

☒	表示・指示・作動状態確認
-------------------------------------	--------------

その他

☒	B&Dテスト実施
-------------------------------------	----------

備考

交換部品	数量
ドアパッキン	1
給気フィルター	1

異常なし	調整	修理	分保	締付	交換	清掃	給油	整備	要交換
✓	A	△	W	T	×	C	L	M	○

※点検の結果改めて修理の必要がある場合は○を付ける
2010.3.(2×50) 200