

D 作業報告書

お得意様	わかばデンタルクリニック様			ご承認印
住所	京都府京田辺市山手東2-5-7			
TEL	0774-13-0006	室名		ご依頼様
機種型式	WD150	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	14080145		ご担当者	様

作業日 20 16 年 7 月 30 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守内容	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 77ター

メモ

ITI

①管理No	782544
②作業日	20 16 07 30
③Uコード	0774630006
④機種コード	11 - 09
⑤製造No	14080145
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	30-324-2
⑨実施SC	68
⑩技術者	24
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	6-9-1-2

特記事項

月 日 枚

ご依頼内容・現象

- ①行程途中に表示が消えるエラーもでない
- ②循環水圧低下エラー

原因

- ①スポンジ電源基板のコンタクトの接触不良
- ②槽内給水量不足

処置

- ①コンタクトの差し込み
試運転・動作確認
- ②給水量110~120に設定
試運転
。循環ポンプ及びチューブ(配管)交換

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

- ☐ 異常なし ☐ 警報・E-
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ	1		ITI支給
	配管チューブ	1		

1	基木・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	6 日 × 1 名 × 9800 円	58800
3	派遣料	36km 名 × 100 円	3600
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6		有料高速代	1540

サビスタンプ	京都S/C	実施者	渡辺
TEL	075-287-0410		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	黄川原	久保

料金内訳

⑬A	部品代	0
A	⑭B	技術料等
		66940
⑮		

⑯	税別合計金額	66940
B	消費税	5355

ご請求金額 ¥	72295
---------	-------

納品書No	8723
-------	------