

作業報告書

依頼先	わかばデントタルクリニック 様		ご承認印
住所	京都府京田辺市中央3-2		(安井)
TEL	0774-63-0006	第 名	
機種名	クラスBオート7	メーカー	
型式	BC-17	製造番号	14060101
完了	継続	有料	無料
		運送回数	531

ご依頼内容・現象
ドアハンドルがフリーになり操作できない
(ご依頼者 様)

原因
ドアハンドル止めネジのゆるみによりハンドル操作できない

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部滑掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ドアハンドル止めネジの増し締め
ネジロック塗付
ドアロックテストOK

お客様への伝言

作業日 20 19 年 08 月 5 日

保守	3 保守契約	2 性能検査	3 性能検査	4 点検整備	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 ポスト	3 CM	医療機器	区分	特 許 費
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)	
2	技術料	/H× /名× 円	8000
3	派遣料	36km 名×100 円	3600
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	有材料運送料		1540

サインセンター

京都

実地者 渡辺

TEL

責任技術者	検印	入力	納品書
渡辺	長川 19.8.26 原	久保	小林

取扱業者 (請求先)

IHI

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

8月9日 15時

①管理 No. 817277

②作業日 20 19 08 05

③Uコード 0774630006

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14060101

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 50-713-2

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	税別合計金額
⑰	消費税

ご請求金額 17,431

納品書 No. 4183