

株式会社IHシバウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030


IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	大阪学校営業	担当者名	柴田 様
ユーザー名	大阪歯科大学附属病院	お客様担当者	
納品年月日	2015/10/29	機種名/機番	ICC/100011
発生年月日	10月30日	発生場所	大阪府大阪市

不具合内容

初めて使おうと思い給水タンク内を見ると、中に異物が入っていた。
設置時の試運転は病院の精製水を、直接入れて使用。

※実際の物は、私が預かって帰っています。



回 答

【記入欄】

異物の特定および混入経路は現在調査中です。
完成検査および設置時に缶内及び給水タンク内に異物がないことの
確認を徹底いたします。

江 15/11/16 国	菊 15/11/09 池	鈴 15/11/09 木(和)
--------------------	--------------------	-----------------------