



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6523

FAX086-942-9030

C ClaveクラスBオートクレープ設置報告書

お客様	名称	大阪歯科大学附属病院 様	製造番号	100019	ご確認	モリタ 黒田
	住所	大阪市中央区大平町1-5-17	納入検査実施日	2015年11月8日		
	納入場所	7F 補綴咬合診療科	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 黒田		

判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	キズ・汚れ
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	入力・出力確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			
		その他	✓	付属品の確認	
異常なし			✓	運転説明	
✓			✓	装置内運転時異音	

備考			