

## D 作業報告書

|       |                  |    |     |      |
|-------|------------------|----|-----|------|
| 依頼先   | 鶴見大学附属病院         |    | 様   | ご承認印 |
| 住所    | 神奈川県横浜市中区鶴見2-1-3 |    | 松原  |      |
| TEL   | 045-380-8300     | 署  | 矯正科 | 依頼   |
| 機種型式  | BC-17            | 号機 | 325 | 回    |
| 完     | 継続               | 有料 | 無料  | 製番   |
| 取扱業者名 | (株)IHエスエス        |    | 様   | ご担当者 |
|       |                  |    |     | 小野   |

ご依頼内容・現象

エラー10.31発生

原因

蒸気発生器 給水電磁弁フィルター  
詰まりの可能性が考えられます。

処置

蒸気発生器 給水電磁弁フィルター清掃  
試運転  
3F 総合歯科2 真空時間オーバー発生  
機械リセット 再度 様子を見て使用  
運転回数 設定 S/N100077

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作  
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er  
☐ 漏れあり ☐ 異音あり  
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 8 月 17 日

|        |         |         |         |         |         |       |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 性能点検  | 4 点検    | 5 点検    | 9 封入  | (摘要)    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 スト    | 3 CM    | 医療機器    |         |       | 特 非     |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 コ    |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC | 80 アフター |
|        |         |         |         |         |         |       | 90 その他  |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分  
出発時間 月 日 時 分  
到着時間 月 日 時 分  
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |              |                    |        |
|---|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ | (見積書No.)           |        |
| 2 | 技術料          | 2.0 H× / 名× 7500 円 | 15,000 |
| 3 | 派遣料          | 1 名× 100 円 × 112km | 11,200 |
| 4 | 宿泊費          | 泊× 名× 円            |        |
| 5 | 諸経費          |                    | 3,000  |
| 6 | 高車料金         |                    | 3,420  |

|           |      |     |    |
|-----------|------|-----|----|
| サービスエンジニア | 千葉SC | 実施者 | 小泉 |
| TEL       | -    |     |    |

メモ

特記事項

①管理 No. 782175  
②作業日 20 160817  
③Uコード 0455808500  
④⑤機種コード 11 - 09  
⑥製造 No. 14080168  
⑦保守・サービス形態 9-2-50  
⑧故障コード - -  
⑨実施SC 80  
⑩技術者 27  
⑪同行・応援 - -  
⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A  
部品代 0

⑭B  
技術料等 32 620

⑮

⑯  
税別合計金額 32 620

消費税 2 609

ご請求金額 ¥ 35 229

納品書 No. 4249