

新銳 札壘

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 9 月 11 日

ご署名 本間

TEL 011-741-7752

印 本間

荷物領収原票

元払

19年 9月 24日

福山通運

(011)741-7752
お 北海道札幌市東区
届 北七条東4丁目28-3
け
先 新鋭工業株式会社 札幌支店
本間様

受領印

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OUV-II
010362
点検・修理完了機
大雪消防組合 東消防署様
日本船舶薬品㈱札幌営業所様
修理品管理札No.04-19042
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8336-6393



15kg

a 7 7 8 3 3 6 6 3 9 3 0 1 a 発店 517 1個口

ここからはがしてください
ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(領収原票)です

(011)741-7752
お 北海道札幌市東区
届 北七条東4丁目28-3
け
先 新鋭工業株式会社 札幌支店
本間様

000005

1-01

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OUV-II
010362
点検・修理完了機
大雪消防組合 東消防署様
日本船舶薬品㈱札幌営業所様
修理品管理札No.04-19042
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8336-6393



a 7 7 8 3 3 6 6 3 9 3 0 1 a 発店517 No. 6639

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 9月 24日

福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年9月23日
株式会社 I H I アグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 様	機 種	O U V - II
客 先	1	代理店名	日本船舶薬品株式会社 札幌営業所 様	機 番	0 1 0 3 6 2
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	大雪消防組合 東消防署 様	製造年月日	平成 19 (2007) 年 3 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 札幌支店 様	発 送 日	2019 年 9 月 24 日

点検、処置内容


[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 9 月 3 日 修理品管理札 No.04-19042)

オゾンガスが出力されていない。灯管が切れている可能性。

[2] 点検結果・処置

1. オゾン反応器の寿命により、オゾンが発生しませんでした。
オゾン反応器の交換を行いました。



上側:新品のオゾン反応器
下側:交換前のオゾン反応器
(寿命で劣化した状態)

[3] 運転検査

1. 吸引モード運転・・・・・・正常
2. くん蒸モード運転・・・・・・正常

オゾン発生量 560 mg/ h (規格値 510 mg/ h~600mg/h)

その他

附属品 ; ハンドルアダプター (本体取付け)

承認

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考
	オゾン反応器	2 本	

審査

作成

環P営業
2019/09/23
若井

環P営業
2019/09/23
若井

環Pサービス
2019/09/23
富田