

鈴木 夕佳里

差出人: 水落 淑
送信日時: 2018年12月20日木曜日 12:05
宛先: 鈴木 夕佳里
CC: 関井 健次; 深井 良和; 富田 雅裕; 末永 祐子; 加藤 弘美
件名: RE:【注文書送付】TKP/アパホテル向けDH-5D 修理

IAT 鈴木様

いつもお世話になります。

修理機返送先は以下のとおりです。
よろしく申し上げます。

<返送先>
アパホテル TKP 仙台駅北 村上様

〒983-0864
宮城県仙台市宮城野区名掛丁201-1
アパホテル<TKP仙台駅北>2階
TEL.022-742-3630 FAX.022-296-1551

From: 水落 淑
Sent: Thursday, December 20, 2018 12:00 PM
To: 'yukari_suzuki@iat.ihigrp.ih.co.jp'
Cc: 関井 健次; 'yoshikazu_fukai@iat.ihigrp.ih.co.jp'; 富田 雅裕; '末永 祐子'; '加藤 弘美'
Subject: 【注文書送付】TKP/アパホテル向け DH-5D 修理

IAT 鈴木様

いつもお世話になります。
首題の件、修理注文書を送付いたします。

お手数ですが、出荷の際には送り状をFAX願います。

納期：最短

富田様
出荷日確定次第ご連絡お願いいたします。

IT 水落

From: 水落 淑
Sent: Thursday, December 20, 2018 11:57 AM
To: '末永 祐子'
Cc: 加藤 弘美
Subject: RE:【注文】TKP/アパホテル向け DH-5D 修理

IHI 末永様

点検、整備報告書

2018年12月21日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機種	DH-5D/DH-5Dﾌﾞﾝｶｲﾕﾆｯﾄ
客先	1		機番	000072 / 000052
環営メ	1	代理店名		
環品	1	顧客名	アパホテル <TKP 仙台駅北> 様	製造年月日
		修理者	富田	製造年月日
		返送先	アパホテル <TKP 仙台駅北> 様	発送日
計	3			2018年12月21日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018年12月4日)

オゾナイザー異常ランプ点灯。

運転開始後 30 秒程で停止する。 2018年9月26日納入機

[2] 点検結果・処置

- 「オゾナイザー異常ランプ点灯」オゾン発生器に異常が発生した場合点灯します。通常は、オゾン発生器の劣化(寿命等)により点灯します。この場合、オゾン発生器交換で復旧しますが、当装置を確認しましたところ2本あるオゾン発生器のうち1本のガラス管が割れていました。装置自体を確認したところ、筐体に歪(ねじれ)がありました。推定原因になりますが、装置に何らかの衝撃があり、筐体に歪(ねじれ)が発生し、オゾン発生器のガラス管が割れたと思われます。オゾン発生器は2本共に新品に交換し、筐体の歪(ねじれ)も矯正しました。

[3] 運転検査

DH-5D

- くん蒸運転・・・正常

ブンカイユニット

- 分解作動状態・・・正常

その他

附属品； 電源コード・ブンカイケーブル・取扱い説明書・注意ボード1枚(吸着盤付き)


交換部品

承認				
	部品番号	部品名称	数量	備考
		オゾン発生器	2本	
審査				
				
作成				
				



交換部品

顧客名	アパホテル<TKP仙台駅北>様	作成日	2018年12月21日
機種	DH-5D	機番	000072
		製造日	平成28(2016)年12月

1 オゾン発生器 オゾン発生器取付け状態



破損状態 (割れがありました)



2 筐体の歪(ねじれ)



装置を置くと、
左前の足と右後の足を支点として
右前の足と左後の足がシーソー状態で
ガタついていました。

承認

若
'18.12.21
井

審査

若
'18.12.21
井

作成

菅
'18.12.21
田

元払

18年 12月 21日

福山通運

荷物領収原票

お届先
 (022)742-3630
 宮城県仙台市宮城野区
 名掛丁201-1
 アパホテルTKP仙台駅北
 村上様



(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

H3000-067
 DH-5D 000072
 プンカイユニット 000052
 点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8334-8160

サービスG 富田



18kg

a 7 7 8 3 3 4 8 1 6 0 0 1 a 発店 517 2個口

ここからはがしてください

お届先
 (022)742-3630
 宮城県仙台市宮城野区
 名掛丁201-1
 アパホテルTKP仙台駅北
 村上様

(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

H3000-067
 DH-5D 000072
 プンカイユニット 000052
 点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8334-8160

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 4 8 1 6 0 0 1 a 発店517 No. 4816

1 / 2 個

荷札元払

18年 12月 21日

福山通運

荷受人
 (022)742-3630
 宮城県仙台市宮城野区
 名掛丁201-1
 アパホテルTKP仙台駅北
 村上様

898308648
 18年12月21日

福山通運



A 7 7 8 3 3 4 8 1 6 0 0 2 A

発店: 517 元

荷送人
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11
 (086)944-6510

個数
 2/2
 NO.4816

品名
 H3000-067
 DH-5D 000072
 プンカイユニット 000052
 点検・修理完了機

サービスG 富田

荷札