

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201120
発行日: 2020 年 11 月 20 日

販売名 / サビ・スチール Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 100112
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 11 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	佐賀大学医学部附属病院 様	TEL: 0952-31-6511
所在地	佐賀県佐賀県佐賀市鍋島5丁目1-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2020年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 746
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ 試作ポケット	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0301 / T10A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 251 → 0 更新 (リット) 実施 ・未実施	殺菌/消毒: 253 / 248	殺菌/消毒+7L: 0 / 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒	☒	1	オゾン分解触媒 ☒	1	吸盤 ☒	3
交換後 No. 17112921			排水栓 ☒	1	エアフィルター ☒	1
オゾンセンサー ☒	☒	1	接続コネクタ; 水槽側 ☐		水フィルター ☒	1
☐			接続コネクタ; チューブ側 ☐		☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1	☐	

お客様ご確認署名欄	2020年 11 月 20 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 大野 明博 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤